

SPIS ZDJĘĆ

1. Widok ogólny
2. Zniszczony fragment 1 kondygnacji
3. Wypełnienia cementowe
4. Łaty cementowe
5. Fragment zwiertzałego muru
6. Zniszczone cegły
7. Zdezintegrowana licówka
8. Fragmenty cegieł licówki w okolicach chodnika
9. Osypujące się fragmenty licówki
10. Elementy licówki
11. Ubytki w murze po ceglach
12. Ubytki fugowania, zabrudzenia muru
13. Fragment lica z ubytkiem gzymsu
14. Wypełnienia nową cegłą
15. Wysolenia licówki
16. Fragment elewacji pod ptasimi gniazdami
17. Czarne nawarstwienia na kamieniu
18. Zniszczenia muru i detalu kamiennego
19. Parapety okien
20. Zazielenia kamienia
21. Mikroorganizmy na cokółach
22. Wysolenia na kłińcu
23. Zniszczony fragment muru
24. Całkowicie zniszczony kliniec
25. Fragment elewacji z uszkodzonym gzymsem
26. Ubytki spoin
27. Szczyt środkowy
28. Detal metalowy
29. Portal wejściowy
30. Cokół budowli
31. Zazielenienia detalu kamiennego
32. Fragmenty gzymsu odspojone od elewacji
33. Stan opierzenia
34. Łuszczenie się powierzchni ślimacznicy
35. Wykruszenia spoin
36. Całkowicie zniszczony detal kamienny
37. Dzika patyna
38. Czarne nawarstwienia

Dokumentacja fotograficzna