


RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA



PODDASZE- klatka "a"			
nr pom.	nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	pow. m <sup>2</sup>
I-201a	KLATKA SCHOD.	deski/płyta pilśniowa	18,60
I-202a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	7,03
I-203a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	1,74
I-204a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	14,85
I-205a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	19,17
I-206a	STRYCH	deski	44,50
I-207a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	1,05
I-208a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	1,05
I-209a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	8,53
I-210a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	2,31
I-211a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	14,04
I-212a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	18,31
I-213a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	18,18
I-214a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	14,04
I-215a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	8,61
I-216a	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	2,19
RAZEM:			194,20

PODDASZE- klatka "b"			
nr pom.	nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	pow. m <sup>2</sup>
I-201b	KLATKA SCHOD.	deski/płyta pilśniowa	18,39
I-202b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	8,67
I-203b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	14,10
I-204b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	18,24
I-205b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	2,51
I-206b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	2,62
I-207b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	18,24
I-208b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	14,10
I-209b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	8,43
I-210b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	0,86
I-211b	POMIESZCZENIE	deski/płyta pilśniowa	0,86
I-212b	STRYCH	deski	90,74
RAZEM:			187,75

USŁUGI w BUDOWNICTWIE	Politechnika Gdańska		
	Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12		
	Projekt rozbiórki budynku		
Nazwa oprac.		Gdańsk, ul. Romuła Traugutta 62 i 64, działka nr 402	

Nazwa rysunku:		Faza oprac. rysunku	
Rzut poddasza - inwentaryzacja		Projekt rozbiórki budynku	

Opracowanie	Projekt	Data
inż. Marian Adamek		07/2012

Opracowanie	Nr rys.
mjr inż. arch. Agata Jabłońska-Gibas	I-4

powierzchnia poddasza - klatka "a" i "b" = 391,95m<sup>2</sup>  
\*) powierzchnia poddasza nieznana po obrysie posadzki