

Przedmiar robót - instalacja teletechniczna

Poz.	Podst wyc.	Opis	J. miary	Ilość
ELEMENT 1 LABORATORIUM NR I – SIEĆ KOMPUTEROWA 453154230-0				
1	KNR 0508 0404-10	Montaż szafy wiszącej 600 x 500 x 6U wraz z konstrukcją	SZT	1,00
2	KNR 0508 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów kucie ręczne pod śruby kotwowe, podłoże: cegła, 4 otwory mocujące.	APARAT	1,00
3	KNR 0508 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M6 w ścianie lub stropie	SZT	4,00
4	KNR 0508 0805-01	Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 20 mm.	SZT	4,00
5	KNR 0508 0403-03	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebr.i złoż. bez podłącz. wg. wykazu zestawienia materiałowego-elementy szafy wiszącej.	SZT	3,00
6	KNR 0508 0403-01	Mocowanie w szafie kabli krosowych - rj 45-1m-24 szt; 3M-18; 5M-6	SZT	108,00
7	KNR 0505 0203-04	Zarobienie, rozszyć na łączówkach i włączenie kabli UPT 4x2 pojemność kabla 4x2 przy tablicy.	KONIEC	22,00
8	0508 KNR 0226-03	Monataż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach, mocowanie przez kołki rozporowe do cegły DLP 150x50	M	12,00
9	KNR 0508 0214-03	Przewody kabelkowe układane na koryt. i w rurkach UPT 4x2-300	M	300,00
10	KNR 0508 0309-03	Montaż na gotow. podłożu gniazd wtyczkowych przykr. lub przyklej. z podłączeniem, gniazdo podtynkowe 22,5x45-5x45-1XRJ- + Adapter	SZT	22,00
11	KNR 0508 0203-04	Zarobienie, rozszyć na łączówkach i włączenie kabli UPT 4x2, pojemność kabla 2x2 przy gniazdach.	KONIEC	22,00
12	KNR 0506 1614-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, linia dozorowa o liczbie punktów 10	SZT	22,00
ELEMENT 2 LABORATORIUM NR III – OPCJA WYKONANIA / - 45315423-0				
13	KNR 0508 0404-10	Montaż szafy wiszącej 600 x 500 x 6 U wraz z konstrukcją.	SZT	1,000
14	KNR 0508 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów , kucie ręczne pod śruby kotwowe – podłoże: cegła, 4-otw.mocujące.	APARAT	1,00
15	KNR 0508 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M6 w ścianie lub stropie.	SZT	4,00
16	KNR 0508 0805-01	Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle o głębokości do 8 cm. i średnicy do 20 mm.	SZT	4,00
17	KNR 0508 0403-03	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebr. i złoż. Bez podłącz. wg. wykazu zestawienia materiałowego-elementy szafy wiszącej.	SZT	3,00
18	KNR 0508 0403-01	Mocowanie w szafie kabli krosowych - RJ 45-1M-24 szt.	SZT	24,00

ELEMENT 3 LABORATORIUM NR II – DEMONTAŻE - 45310000-3

19	KNR 0508 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe w podłożu betonowym	SZT	1,00
20	KNR 0508 0309-06	Demontaż i ponowny montaż gniazda natynkowego 1 x RJ 45, istniejące przeniesienie ze ściany przebijanej.	SZT	1,00
21	KNR 0508 0214-06	Przełożenie istniejących kabli UTP	M	5,00
22	KNR 0508 0226-03	Demontaż I ponowny montaż listwy instalacyjnej, przeniesienie ze ściany przebijanej.	M	5,00
23	KNR 0505 0203-02	Odlączenie i ponowne podłączenie kabli UTP	KONIEC	1,00

ELEMENT 4 AKTYWNY OSPRZĘT SIECIOWY - 45314230-0

24	KNR 0508 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe, podłoże; 4 otwory mocujące.	APARAT	2,00
25	KNR 0508 0403-04	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebr. i złoż. zez podłącz., przełącznik sieciowy switch 22 x 100 BASE -T + zasilacz wewnętrzny.	SZT	2,00
26	KNR 0506 1614-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, linia dozorowa o liczbie punktów - 10	SZT	2,00

ELEMENT 5 NOWE POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNE / OPCJA WYKONANIA - 45314230-0

27	KNR 0508 0101-03	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwyty do kołków plastikowych w podł. z cegły.	M RURY	30,00
28	KNR 0508 0101-04	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwyty do kołków plastikowych w podł. betonowym.	M RURY	30,00
29	KNR 0508 0119-05	Rury winidurkowe układane n/t na gotowych uchwytych peszla fi 20	M	60,00
30	KNR 0508 0207-02	Przewody kabelkowe, wciąganie do rur UPT 4 x 2 x 0,5 kat. 5E	M	60,00
31	KNR 0505 0203-04	Zarobienie, rozszyć na łączówkach i włączenie kabli UPT 4 x 2	KONIEC	2,00

KONIEC ZESTAWIENIA