

1. Nieoznaczone krawędzie załamać 0.2/45°.
2. Otwory współosiowe z odpowiednimi otworami płyty górnej.
3. Oba otwory fazować po obu krańcach 0.5/45°.

FP-K-Ø12-D