



Kanclerz

Gdańsk, 11.01.2016 r.

I.dz. **9** /DZP/2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, remont gaśnic oraz badanie i przegląd instalacji hydrantowych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej i w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym w Sopocie, ZZ/1/055/D/16.

Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuje, iż w przedmiotowym zamówieniu wpłynęło zapytanie następującej treści:

W ogłoszonym zapytaniu na dostawę sprzętu ppoż. we wzorze umowy w par. 1 pkt. 2B trzeci podpunkt jest mowa o wymianie i naprawie zaworów hydrantowych. Nie jest to uwzględnione w formularzu cenowym 2B. Czy koszt wymiany zaworu ma być skalkulowany razem z badaniem wydajności hydrantu? Jaka jest przewidywana ilość wymiany zaworów hydrantowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidywana maksymalna liczba wymian zaworów hydrantowych to 10 sztuk. Ewentualne koszty wymiany bądź naprawy zaworów hydrantowych mają być wliczone w cenę zaworu hydrantowego.

Kanclerz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Marek Tłok

Kierownika Zamawiającego
lub osoba upoważniona