



9,10 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.6. Odkrywki na ścianach i fragment drzwi wejściowych z widocznymi zniszczeniami w obrębie listwy profilowanej.



11,12 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.7. Drzwi wejściowe i odkrywka na ścianie wschodniej z widoczną niebieską malaturą leżącą na tynku oryginalnym.



13,14 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragment pom. nr 1.1 i odkrywka wykonana na ścianie południowej.

W odkrywce widoczne są ślady czerwonoróżowej malatury.



15,16 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragmety pom. nr 1.3 z widocznymi elementami wyposażenia wnętrza.

Na zdjęciu górnym zabudowa drewniana sufitu, na zdjęciu dolnym ozdobny piec kafelowy oraz drzwi z nadprożami.



17,18 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.3 - fragmenty pieca kaflowego z widocznymi zniszczeniami w części dolnej.