



45,46 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.0 – fragmenty boazerii z rzeźbionymi główkami i płaskorzeźbionymi płycinami.



47,48 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.0 – fragment dekoracji boazeryjnej na ścianie zachodniej wraz z zabudową zejścia do korytarza i piwnic. Na zdjęciu dolnym boazeria wraz z fragmentem drzwi.



49,50 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.0 – drzwi prowadzące do pom. nr 1.4 z dekoracją  
ornamentalną na płycinach i nadprożem.



51,52 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.0 – fragmenty boazerii na ścianie zachodniej i południowej przy zejściu do piwnic.