



63,64 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.1 – fragmenty zabudowy schodów.





65,66 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.1 – fragment balustrady schodów oraz zabudowa klatki schodowej z drzwiami prowadzącymi do pomieszczeń piwnicznych.





67,68 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.1 – fragment zabudowy klatki schodowej z balustradą schodów oraz widok ogólny na klatkę schodową z boazerią przyścienną.





69,70 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragment górnej zabudowy schodów z widocznymi zniszczeniami.



71,72 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragmety ścian klatki schodowej z wykonanymi odkrywkami.

Najstarszą warstwą jest farba różowa a pierwszym przemalowaniem jest malatura zielona.