



83,84 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Zabudowa drewniana nadokienna z wnęką mieszczącą żaluzje.




85,86 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Oryginalne parapety okien z wspornikami. Na zdjęciu dolnym fragment parapetu z uciętą krawędzią wraz z częścią wspornika.



87,88 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Oryginalne klamki okienne zamalowane częściowo farbami olejnymi.



89,90 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragment drzwi wewnętrznych z zachowanym szyldem
z prawej odkrywka na drzwiach.



91,92 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Drzwi wewnętrzne z zamkiem stylowym wtórnie zamontowanym.

Na zdjęciu dolnym widoczny ślad po dawnym szyldzie.