




93,94 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Drzwi tarasowe w pom. nr 2.2 na piętrze. Na drzwiach widoczny oryginalny szyld z klamką.



95,96 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.5 – oryginalna posadzka w holu wejściowym oraz ślady pierwotnych wykładzin zachowanych pod płytkami PCV i na drewnianym progu w korytarzu.



97,98 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragmety elewacji z oryginalnymi kratami w oknach parteru
i w oknach piwnic.



99 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragment elewacji z ozdobnym elementem pierwotnego oświetlenia.