



Fot. 5 Widok zewnętrznej stalowej klatki schodowej



Fot.6 Widok podestu stalowej klatki schodowej



Fot.7 Widok skorodowanej blachy na podeście (do usunięcia)



Fot.8 Widok balustrady kl.schodowej (do zachowania) oraz osłon z siatki do usunięcia