

ZAŁĄCZNIK NR 3

- Dokumentacja fotograficzna – fot. nr 1- fot. nr 35



Fot. nr 1 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie biblioteki – widok stropu



Fot. nr 2 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie biblioteki – widok stropu



Fot. nr 3 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie biblioteki – widok stropu




Fot. nr 4 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie biblioteki – widok fragmentu stropu



Fot. nr 5 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie biblioteki – widok fragmentu stropu



Fot. nr 6 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie czytelní – widok fragmentu stropu




Fot. nr 7 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie czytelní – widok fragmentu łuku podpierającego



Fot. nr 8 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie czytelní – widok fragmentu łuku podpierającego




Fot. nr 9 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie czytelní – widok fragmentu łuku podpierającego




Fot. nr 10 – Poziom 1 piętra - pomieszczenie biblioteki – widok stropu



Fot. nr 11 – Poziom 2 piętra - pomieszczenie laboratorium – widok fragmentu stropu




Fot. nr 12 – Poziom 2 piętra - pomieszczenie laboratorium – widok fragmentu stropu- podciąg na którym opierają się belki stropowe




Fot. nr 13 – Poziom 2 piętra - pomieszczenie laboratorium – widok fragmentu stropu - podciąg na którym opierają się belki stropowe



Fot. nr 14 – Poziom 2 piętra - pomieszczenie laboratorium – widok fragmentu stropu- podciąg na którym opierają się belki stropowe



Fot. nr 15 – Poziom 2 piętra - pomieszczenie laboratorium – widok fragmentu stropu- podciąg na którym opierają się belki stropowe



Fot. nr 16 – Poziom 2 piętra – pomieszczenie laboratorium – widok fragmentu stropu- podciąg na którym opierają się belki stropowe



Fot. nr 17 – Poziom 2 piętra – sala wykładowa – widok fragmentu stropu



Fot. nr 18 – Poziom 2 piętra – sala wykładowa – widok fragmentu stropu wraz z podciągami na których oparte są belki



Fot. nr 19 – Poziom 2 piętra – sala wykładowa – widok fragmentu stropu-oparcie belek stropowych na podciągu



Fot. nr 20 – Poziom 2 piętra – sala wykładowa – widok fragmentu stropu-oparcie belek stropowych na podciągu



Fot. nr 21 – Poziom 2 piętra – sala wykładowa – widok fragmentu stropu-oparcie belek stropowych na podciągu



Fot. nr 22 – Poziom 2 piętra – sala wykładowa – widok fragmentu stropu-oparcie belek stropowych na podciągu



Fot. nr 23 – Poziom 2 piętra – sala wykładowa – widok fragmentu stropu-oparcie belek stropowych na podciągu




Fot. nr 24 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu stropu-oparcie belek stropowych na podciągu dwuelementowym




Fot. nr 25 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu stropu




Fot. nr 26 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu strop



Fot. nr 27 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu stropu



Fot. nr 28 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu stropu




Fot. nr 29 – Poziom parteru – laboratorium – oparcie belek stropowych na podciągu dwuelementowym w części środkowej



Fot. nr 30 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu stropu-oparcie stropu na podciągu




Fot. nr 31 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu stropu



Fot. nr 32 – Poziom parteru – gabinet – widok fragmentu stropu



Fot. nr 33 – Poziom parteru – gabinet – widok fragmentu stropu



Fot. nr 34 – Poziom parteru – gabinet-widok fragmentu stropu



Fot. nr 35 – Poziom parteru – laboratorium – widok fragmentu stropu-oparcie stropu na podciągu